

ケラバ・スズメコミ補修事例



破風板の上部と瓦の隙間へ鳥類やコウモリの侵入を防ぐ、ケラバ板金の取り付け



破風板と瓦の隙間部分へケラバ板金を取り付け、隙間を更にコーキングでふさぎます。



瓦の下の漆喰部分は経過年数と共に離脱します、スズメ込み板金を取り付けコーキングで補修



コウモリの侵入事例

瓦の下へ一旦侵入すると、真冬でもこの部分で冬を越します。糞が知らない内に堆積します