

トタン張り外壁を剥がしての施工事例



7	清掃作業
	1階西タン裏側清掃 土壁も落下して5cm程の山盛り状になっている




8	清掃後
	1階西タン裏側清掃 掃除機で堆積した土・糞を清掃



9	清掃作業
	1階西面 コウモリ確認



10	清掃後
	1階西面 コウモリ確認



11	清掃作業
	1階西面消毒 消毒風景



12	清掃後
	1階西面消毒 清掃・消毒後



13	清掃作業
	天井裏清掃・消毒
	1階西天井裏



14	清掃作業
	天井裏清掃・消毒
	1階西天井裏



15	補修
	天井裏清掃・消毒
	1階北天井



16	清掃
	天井裏清掃・消毒
	1階北天井



17	清掃
	天井裏清掃・消毒
	1階西床の間天井辺り



18	清掃
	天井裏清掃・消毒
	1階西北和室天井付近



19	清掃作業
	天井裏清掃・消毒
	1階東天井裏




20	清掃作業
	天井裏清掃・消毒
	1階東天井裏



21	補修
	天井裏清掃・消毒
	1階東天井裏





22	清掃
	天井裏清掃・消毒
	1階東天井裏



23	清掃
	天井裏清掃・消毒
	2階天井裏清掃




24	清掃
	天井裏清掃・消毒
	2階天井裏清掃



25	清掃作業
	天井裏清掃・消毒
	2階壁面と外部トタンとの隙間の糞




26	清掃作業
	天井裏清掃・消毒
	2階壁面と外部トタンとの隙間の糞清掃後



27	補修
	天井裏清掃・消毒
	消毒剤散布



28	清掃
	天井裏清掃・消毒
	消毒剤散布



29	補修作業
	スズメ込部分隙間



30	補修作業
	スズメ込板金の取付の取付
	隙間にはシリコンコーキングを補てん

