





マンションのコウモリ施工事例



* 白く変色が見られる部分はコウモリの尿によるシミ、この部分に追出し用の仕掛けを作成

施工事例



施工事例

